


リノベートニュース

平成 29 年 6 月号 NO.181

ディーラー系の鉄金・塗装(BP)の内製工場に対する投資を慎重にする動きが強まっているそうです。原因は自動ブレーキの普及とともに事故が減少しているからです。一方で整備部門では、自動ブレーキの機能を着実に点検してもらいたい顧客の入庫が増加しており、BP 工場のスタッフが分解整備部門に配転するケースも生じ始めています。いつものことですが、まずは専業 BP 工場に外注していた分まで内製工場に取り込んで能力をフルに使おうとする動きが強まるだろうと容易に予想されます。リノベートバーツの原材料にあたるコアの発生量にも事故の減少影響が出始めていますが、例年通りのコア集荷量確保にスタッフ全員が頑張っています。

5月のクレーム / 集計報告



自社主力商品別クレーム (輸出販売はノークレームのため対象外です。)

商品別クレーム	件 数	クレーム率		内 訳
バンバー	3 件	3 / 1,344	0.22%	深キズの未修理、ラインが消えてしまい使えない、左サイド上付近変形 各 1 件
フード	0 件	0 / 238	0.0%	
フェンダー	1 件	1 / 710	0.14%	ライナー取付 3 ケ所の内 1 つ欠損あり 1 件
ドア・R ゲート	0 件	0 / 201	0.0%	
ライト	5 件	5 / 1,067	0.46%	ワインカーダ取付折れ、取付折れ、線キズ多数 各 1 件、点灯不足 2 件
その他	1 件			グリル・形歪み 1 件
計	10 件	10 / 3,560	0.28%	

豆知識 トヨタ タンク・ルーミーの兄弟車 M900A(2 駆用)、M910A(4 駆用) 共通 H28.11 ~ 発売 フェンダーの見分け方

タンク TANK H28.11 ~ 先端が角張っている (写真 黒色)
横のラインが途中で消える

ルーミー ROOMY H28.11 ~ 先端に丸みがある (写真 白色)
横のラインが角まで続く

参考: スバル ジャスティ、ダイハツ トールにもグレード限定で使われています。詳細は次回へ



ルーミー ROOMY



タンク TANK



ルーミー ROOMY

カイゼン 奨励金の使い道

毎日の業務の中でカイゼンの報告書が出された場合、その課にカイゼン奨励金 500 円 / 件が会社から支給されています。また 8・12・3 月の年三回、期間中に提出されたカイゼンの中からもっとも有効なものに社長賞・部長賞・努力賞等に金一封が贈られています。今回カイゼンによって各課に支給された奨励金がどのように使われているか調査しました。

フロント: スイーツに目のない係長が話題の新商品を購入する費用にあてています。おかげで旬のスイーツを毎月全員で味わっています。

商品管理課・鉄金課: カイゼン提案を出した当事者に渡しています。

ライト課: お盆・年末年始の休み前の食事会費用にあてています。

塗装課: 社員で分配しています。

今回の調査で奨励金の「使い道カイゼン」が必要と思われました。

スタッフ紹介 ライト課クリーニング班 本田パート社員

毎朝 コンビニのビニール袋を自転車のサドルひっかけてやってきます。ラジオ体操している社長に遇うと「社長! 元気だしてよ~」とリボビタン口を差し入れするくらいリラックスした出勤です。担当は入社以来レンズ磨き一筋で、一日中磨き台の前で作業をしています。一日の作業が終わるとまた隣のコンビニに寄って「一息入れる」のが本田さんの至福の時間のようです。社長と誕生日が同じでまもなく還暦を迎える入社 9 年目の磨きのプロフェッショナルです。



「満載」の基準

北海道出張はコアの取扱いを依頼している BS 様を訪ね、函館から移動しながらコアの集荷を続ける 6 泊 7 日の長旅です。集荷したコアを一点点ずつ毛布で包みトラックに満載になるまで集荷をつづけます。スタッフの気持ちが「もう満載だ! これ以上積みきれない」と判断した時点が「満載」となるので、始めから満載量をきっちり把握しておかないと、最終日に積み残しを発生させ BS 様に迷惑をお掛けすることになります。これまでの北海道出張で積み残しを発生させたことがないのも自慢の一つです。



ホット一息コーヒータイム 「しつけ糸」

親が子供に「行き過ぎた」しつけをしてしまうのはなぜだろうか? 保育学ではしつけのイメージでよく使うのが裁縫で仮縫に使う「しつけ糸」...子育ては細く弱い糸でゆるやかに縫い、最終的に社会に出る時に形ができるべき良い、いきなり本縫いをするような子育てが増えているけど、生き方を学んでいる途中の子供が失敗するのは当たり前、追い詰めたらダメ、子育てには「いい加減」くらいがちょうどいいです。

ヘッドライトの強度試験

年一回 ヘッドライトの補修部分の強度試験を実施しています。まず 2Kg の荷重で上下・左右・斜めから引っ張り、耐久性の確認をしています。「ねじれ」の強度測定は、検査員が補修箇所を手で掴み、破壊するまで力を加え、その強さを実感した上で判定となります。

これまでの補修方法は大部分をチップ打ちで強度を確保していましたが、最近では強力な接着剤が開発されていますので、この接着剤とチップ打ちを併用した素材の粘りを生かした補修方法を模索中です。

