


リポートニュース

令和2年10月号 NO.221

履き古した登山靴を捨てるのも忍び難く、靴箱の隅にしまい込んだままになっていたが、いよいよ靴箱が一杯になり処分することになった。靴ひもが解かれた登山靴は、役目を終えてほっとしたのか?その場にへたり込んだような姿であった。まるで一仕事を終えてネクタイを緩めた時に味わう解放感のようなものを漂わせていた。・コロナ禍が終息してマスク着用の必要が無くなり、人の往来が自由になったときには、どんな解放感を味わえるのだろうか?きっとこれまでと違う『一期一会』を大切に新しい価値観が生まれるような気がしてなりません。

9月のクレーム ① 集計報告



自社主力商品別クレーム (輸出版売はノークレームのため対象外です。)

商品別クレーム	件数	クレーム率	内 訳
バンパー	1件	1/1,120	0.09% サフェ割れ 1件
フード	0件	0/195	0.0%
フェンダー	0件	0/582	0.0%
ドア・Rゲート	0件	0/214	0.0%
ライト類	1件	1/839	0.12% 取付箇所の破損 各1件
その他	1件		ミラー格納不良 1件
計	3件	3/2,950	0.10%

豆知識 日産 ルークスハイウェイスター B44A R2.3 ~ 2種類のヘッドライトの違い

メーカーオプションのプロパイロット装置をつけるとアダプティブ (ALH) ヘッドライトが装着されます。

- ・ALH無し……リフレクタータイプLED
- ・ALH用……プロジェクタタイプLED



ALH付



ALH無し

レンズ面の黄ばみ (コーティング材の劣化現象) を除去したヘッドライト販売 開始!

黄ばみがひどく、車検が通らないといったマイカー・営業車などに最適です! フロントにお問い合わせください。

商品説明

- ・レンズ面をペーパー1000番で研磨して落とせないレンズキズはそのままの状態での磨き仕上げを行い、コーティングを施します。黄ばみは完全に除去されます。
- ・パッと見では、レンズ面は支障なくきれいに仕上がっている状態です。
- ・黄ばみでのライト交換は、左右非対称を避けるために左右ライトの同時交換がお勧めです。



黄ばみの現状



出荷前の状況

豆知識 ホンダ グレイス GM4 トランクの前期・後期の見分け方

トランクスポイラー (標準装備) のストップライト形状に変更がありスポイラーの取付け穴の位置が変わりました。

前期	H26.12 ~ H29.7	横一列にトランクスポイラー取付け穴が9個開いている。
後期	H29.7 ~	穴の位置と穴の数が10個に変わっています。



GM4 グレイス 前期



GM4 グレイス 後期

豆知識 E210系カローラとカローラツーリング R1.10 ~ リアドアの見分け方

カローラ (4D セダン) とカローラツーリング (5D ワゴン) は、4D と 5D の違いからリアドアの形状が変わります。



カローラ (4Dセダン)



カローラツーリング (5Dワゴン)



(参考) カローラスポーツ (5Dハッチバック)

フェンダー棚の移動

コロナ禍で受注が減少を続けている一方で、生産部のスタッフは、挽回のチャンスを狙って積極的に生産量を上げています。商品管理課では商品化されたパーツ置き場が一杯になり、新たなスペースを確保に頭を悩ませています。今日はドア類の置き場確保のために一斉清掃の時間を利用して既設フェンダー棚を移動しました。入出庫のバランスが崩れはじめるというところから軋み音が聞こえてきます。



新商品開発

スムージングは商品アイテムによっては、大変人気のあるものです。今回は、スムージング加工したものに消しのブラック色で仕上げてみました。今後も市場ニーズを探りながら、リノベパーツの活用拡大に向けた新商品開発に努めてゆきます。



ハイエース H200系 フード (標準ボディー用)

事故多発地帯

当社は、交通情報の渋滞名所で知られる16号と122号線の加倉交差点から東北道と並行して走る122号下り側、ちょうど渋滞の最後尾辺りに位置しています。この付近から、追い越し車線は右折専用レーン、左車線は直進専用レーンになる大きな標識が目に入るため、追い越し車線を走行中の直進車は、慌てて左車線へハンドルを切るために事故が多発しています。社員が巻き込まれない前に何らかの対策を講じてもらうように警察にお願いしました。



H30.8



R1.8



R2.9