
# 25年11 NO.138

H25.10 から事故などで過去 1 年に保険金を受け取ったドライバーの保険料が以前よ り引き上げられた。「事故リスクの高い人の保険料は上げるべきだ」という考えから改 定された。新制度では等級を「事故あり」と「無事故」に分け、「事故あり」の保険料 を割高に設定、事故後3年間適用され、その間無事故なら「無事故」に戻る。相手が いるような事故では通常は保険を利用せざるを得ないが「車両保険」と呼ばれる自分の 車の損害は小さな自損事故なら自腹で直すという選択肢がある…。2013.10.28 読 売新聞記事抜粋。この新制度をどんな影響をもたらすか? 1ヶ月が経過した時点では「軽 微な事故修理が少くなった!という声は確かに聞こえて来ています。

## 🚄 10月のクレーム 🕡 集計報告

## **■自社主力商品別クレーム**(輸出販売はノークレームのため対象外です。)



商品別クレーム	件数	クレーム率		内 訳	
バンパー	6件	6/ <sub>1,505</sub>	0.40%	取付部分の割れ 2 件パテ部の割れ、深いキズ有、エッジ部が下がっている、大きなヘコミがある 各 1 件	
フード	1 件	1/ 334	0.30%	修正部分がデコボコ 1件	
フェンダー	2 件	2/ <sub>978</sub>	0.20%	ビラー部分の歪み、ラインが合わな い 各 1 件	
ライト類	6 件	6/2,417	0.24%	防水不良3件、機能不良1件、角の欠け、ネジ部分の欠損 各1件	
グリル・ドアミラー類	0件	0/ 294	0.00%		
計	15件	15 <sub>/5,528</sub>	0.27%		

### ■ リノベートパーツの満足度調査報告 販売先別、満足度評価(有効回答数202件)

#### 営業教務に関する質問

		配達	発送一般	発送業者	ネット
問1	電話対応	4.3 (4.2)	4.5 (4.4)	4.1 (4.1)	
問2	回答の早さ	3.7 (3.6)	4.2 (4.1)	3.4 (3.1)	
問3	納品率	3.2 (3.5)	3.7 (3.8)	3.1 (3.4)	
問4	価格	3.5 (3.5)	3.8 (3.7)	3.8 (3.8)	
問5	クレーム対応	3.9 (3.7)	4.2 (4.1)	3.9 (3.9)	
問6	営業全般の改善	3.8 (3.7)	3.9 (3.9)	3.7 (3.6)	
	平均	3.7 (3.7)	4.1 (4.0)	3.7 (3.7)	

#### 商品についての満足度に関する質問

		配達	発送一般	発送業者	ネット				
問7	フード	3.3 (3.4)	3.6 (3.6)	3.2 (3.4)	4.0 (4.0)				
問8	フェンダー	3.2 (3.4)	3.6 (3.6)	3.2 (3.4)	4.0 (4.0)				
問9	ライト	4.0 (3.9)	4.2 (3.9)	4.4 (4.3)	4.9 (4.6)				
問10	バンパー	3.3 (3.6)	3.7 (3.6)	3.5 (3.6)	4.0 (3.0)				
問11	同業他社から 直送した商品	3.2 (3.4)	3.5 (3.4)	3.4 (3.2)					
	平均	3.4 (3.5)	3.7 (3.6)	3.5 (3.6)	4.2 (3.9)				

- \*5点:十分満足 4点:やや満足 3点:普通 2点:やや不満 1点:不満
- )内は前年値
- \*回収件数 発送業者 81件(57) 発送一般 79件(78)

ルート営業 32件(54) Yahoo オーク10件(12) 計202件(201)

## ▲ アンケートの考祭

- ・営業部門に関する総合評価は昨年とほぼ同様な評 価 を頂きました。しかしなから納品率については昨 年を下回りました。リノベートパーツの供給と需要と のバランスの悪さが指摘されています。需要の拡大が 見込まれる冬場に向けて、コアの集荷と生産活動に-層の強化が求められております。
- ・ 「品質と価格のバランス」の整合性における評価点 は納品率に次ぐ低いものでしたが、配達先3.5、発送 一般3.8、発送業者3.5点と妥当性についてはもう-歩改善できれば!といった応援メッセージとも受け とめられました。
- ・ヘットライトはいずれの販売先でも高い評価を頂 きました。しかしながら「最近あまりヒットしない!」 といった声も寄せられ、豊富や品ぞろりが望まれてい
- ・バンパー・フード・フェンダー類では、添付された画 像を見て購入するお客様 (ネット上で購入する) の評 価は高いものの、電話などで問い合わせを頂く場合は 「品質の程度」に若干の異差が生れ、評価を悪くしてい る様です。販売商品の画像添付は100%必須条件と の判断を固めております。

## 豆知識

日産リーフ ZEO ヘットライトの前期・後期 外観は変わりませんが、LED のコネクター形状が違っています。

・H22.12 ~ LED タイプのみ

レンズ番号イチコー NO1847

(ハロゲンタイプ · H24.11 ~ LED タイプ

レンズ番号イチコー NO1862



・H22.12~ ・H24.11~ ) 共に 外観は変わりません。



H 22.12 ~ LEDタイプの コネクター形状



H 24.11 ~ LEDタイプの コネクター形状

# ▲ ご存知でしたが?

事故が多発している交差点 での信号機表示の整備が進 すみ、写真の様な右折専用表 示が追加され直進車両と右 折車両の衝突事故回避に大 変な結果を発揮しているよ うです。



信号機表示の改善

# ご結婚おめでとう

鈑金課の野口係長が11 月3日結婚式をあげま した。

たくさんの友人に囲ま えて若さあぶれるにぎ やかな披露宴でした。



野口直人・香織さん披露宴

TEL: 048-758-1151 FAX: 048-758-1154 IP: 050-5555-1810

〒 339-0056 埼玉県さいたま市岩槻区加倉 7598 の 1 E-mail: info@renovate.jp URL: http://www.renovate.jp 直営ネットショップリノベートショップ: http://www.renovate-shop.com