


リポートニュース

令和7年1月号 NO.272


明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。昨年は地球温暖化を象徴するような猛暑が続きました。また世界のいたるところで戦争が勃発、地球を取り巻く環境は悪化への道を加速している印象があります。今年こそは人類の英知を集めて、様々な争いを無くすことを願うばかりです。こうした目まぐるしい社会変化の中で当社のリノベートパーツは、「利便性の追求」を第一に掲げ、物価高の波にのまれることなく、生産活動のカイゼンをひとつひとつ積み重ねることで確かな品質を維持し、「凡事徹底」に努め、安価なパーツ提供にきました。今年もまた同じことの繰り返しになりますが、「お客様からの声」に寄り添いながら、リノベートパーツの進化への道を泥臭く邁進してゆく覚悟です。本年もご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

豆知識 スズキ ソリオバンディット、ソリオ (MA27S ガソリン車、MA37S/MS47S HV車) グレードによるフェンダーの相違点

ソリオG、MX	ボンネットのラインが短く、ライトラインが長くなる
ソリオバンディット	ボンネットのラインが長く、ライトラインが短い



ソリオ、MX




ソリオバンディット

豆知識 ダイハツ タント LA650(2WD)、LA660(4WD)、カスタム系ヘッドライトの年式による相違点

前期 R1.7~R4.10	全体の形が楕円形で、中央に細長いチューブ状のポジションランプ(車巾灯)が入る
後期 R4.10~	全体の形が四角形で、ライト上部に細長いチューブ状のポジションランプ(車巾灯)が入る。側面にCUSTOMの文字が入る




前期




後期

豆知識 レクサス LS 50系 LXF50(2WD ガソリン)、55(4WD ガソリン) GLF50(2WD HV)、55(4WD HV) 年式によるFバンパーの相違点

前期 H29.10~R2.11	ライトラインの先端切れ込みが2段になっている
後期 R2.11~	ライトラインの先端切れ込みが1段になる



前期



後期

内部監査風景

内務監査を務めた商品管理課主任の富岡社員と塗装課の小森谷社員です。钣金課の課長相手に互角以上に会話を進められるのは、ISOの内部監査ならではの事です。日頃疑問に思っている業務の進め方など普段聞きにくい質問を通して、お互いに理解し合えることがたくさんあります。まさに部門間の相互理解の一翼を担っています。



倉庫内の整理整頓が進んでいます。その3



入荷したコア類を傷つけないように、アスファルトやコンクリートの床面に厚さ5mmのゴムマットを敷き詰めることで、フェンダー・ヘッドライトなど検品時の横転や移動時による損傷の発生を防止しています。倉庫内を整頓する活動を通して、コアを大切に扱う機運が一層強まった気がしています。

カイゼン 钣金課(1)

改善前: 入荷時のRゲートに割れたガラスの破片がついている場合、ガラスの破片を除去するためにカッターや研いだスクレイパーを使って切り取っていたため手間が掛かっていた。

改善後: 細かい所をカットできるブレードサンダーというエアーツールを導入した。

効果: 従来の1/3の時間で、より安全にガラス片を取り除くことができた。



カイゼン 钣金課(2)

改善前: 雨の日の入荷コアの検品は、コアに水滴がついていると钣金ケ所、歪みなどを見落とすだけでなく、拭き取る際に使うウエスの量が多く無駄遣いになり、作業性も良くなかった。

改善後: 洗車用の水切りワイパーとマイクロファイバークロスを使って水滴を除去することにした。

効果: 雨水を拭き取ることが容易になり、検品時間の短縮と見落としなどの検品ミスの防止につながった。



設備カイゼン 塗装課

以前からカイゼン要望が出ていたバンパーの洗浄作業は原則手作業でおこなっていますが、裏面の頑固な汚れなどは高圧洗浄機を使うため、簡易な衝立などを置きながら対策を講じていましたが、周辺に水が飛散し他の作業員から改善を求める声が上がっていました。洗浄作業員にとってもストレスがたままる環境にありましたので、今回パーティションを設置は、周辺作業に気兼ねなく作業ができるようになり、より効率アップにつながりました。



カイゼン 塗装課

改善前: 補修が終了した登録分は、撮影のため待機場のゴムマット上に平置していた。撮影が遅れると作業通路からはみ出してきて通行を妨げるようになった。

改善後: 上に伸びる移動式のバンパーラックを導入し、両側で8本置けるようになり、待機場のスペースが広がった。

効果: 待機スペースの有効利用で作業通路を確保できた結果、補修済みバンパーの写真撮影に集中できるようになった。



カイゼン 当日分の来店納品予定の商品棚を設置

改善前: 近くに埼玉中販のオークション会場があるため、開催前後には予約済の部品を取りに外国人バイヤーさんがやってきます。完全梱包で保管しておくことができず、仮梱包で作業スペースの片隅に仮置きしますが、約束の日時に来店しない顧客もあり、商品を傷つける恐れもありました。

改善後: 天井付けに変更した床置きエアコンの空いたスペースを活用、当日来店予定のお客様専用の商品置き場を作った。

効果: 作業場通路の床に商品が溢れることもなく、安全に通行できるようになり、業務の効率化を図ることができた。



営業車のタイヤ管理



タイヤショップに勤めていた経験を生かして、社有車のタイヤ管理を任されている川鍋社員。冬タイヤに履き替えるこの時期は、タイヤ台帳に基づいて履き替えの準備に大忙しです。普段の業務に加えの季節限定のスポット担当ですが、業務の合間に額に汗をにじませながら黙々と取り組んでいる姿は、営業車の安全運行を荷っている自負を感じさせます。

