


リポートニュース

令和2年4月号 NO.215

これまでの職場のストレスチェックは、形だけのものでしたが、今回労働基準監督署の是正勧告を受けて、定期健康診断を行っている医療センターに委託して正式なストレスチェックを実施いたしました。この調査結果を参考に産業医が個別面接で生活改善を指導します。会社には、何らかの職場環境の改善が出されることになるようです。身体の健康面に加え「こころ」の健康を管理する安全衛生法の順守は、人手不足の中で働く人を選ばれる「安心・安全な職場」作りに欠かせない位置づけのようです。大きなコスト負担になりますが、越えなければならないハードルとして取り組み始めました。

3月のクレーム ⑦ 集計報告



自社主力商品別クレーム (輸出版売はノークレームのため対象外です。)

商品別クレーム	件数	クレーム率	内 訳
バンパー	0件	0/1,280	0.0%
フード	0件	0/243	0.0%
フェンダー	1件	1/597	0.17% 補修部がボコボコ
ドア・Rゲート	1件	1/198	0.51% 耳折れあり
ライト類	2件	2/1,047	0.19% レンズ焼けがひどい 防水不良
計	4件	4/3,293	0.12%

豆知識 ノア・ヴォクシー ZRR80 H26.1 ~ スライドドアパネル サイドエアバック有無の違い

外観の違いはありませんが、裏側の取付け穴の数に違いがあります。



エアバック有 4コ穴



エアバック無し 2コ穴

豆知識 ホンダ シビックハッチバック FK7 H29.9 ~ と シビックセダン FCI H29.9 ~ フェンダーの見分け方

シビックセダンの方には、タイヤハウスの前寄りに取り付け穴が形成されています。写真では、ステーの形状が異なっていますが、これはバンパーを取り付けるための「金物」がフェンダーにビス止めされているためです。



シビックセダン



シビックハッチバック

豆知識 レクサス ES300h AXZH10 H30.10 ~ テールレンズのグレード「Fスポーツ」と「STD」の違い

形状は同じですが上面メッキリムの色味が違います。

Fスポーツ → 漆黒メッキ色

STD → メッキ色



ES、Fスポーツ



ES、STD

お得な在庫情報 樹脂ゲート

ムーブ・ムーブカスタム LA150S系	H26.12 ~	販売価格 12,000円 (消費税別)
カラーフィールダー NZ160系	H27.4 ~	販売価格 15,000円 (消費税別)

在庫は豊富にあります。詳細はフロントまでお問い合わせください。



ムーブ (パール)



ムーブカスタム (紺)



カラーフィールダー (シルバー)

旬なパーツが大忙し

年度末を迎える3月、ネットで出品が急がれるアイテムの商品化が急ピッチで進められています。人手不足と新型コロナウイルスの影響で売上げ低迷する中で最後の「あがき」との思える努力ですが、春のキャンペーンでLEDライトの動きが良くなってきているので、一気に売上が挽回したい気持ちで交差しています。



Yahoo オークションとショッピングの併売について

6月よりYahoo オークションに出品した商品が同時にショッピングにも出品、併売されるシステムがヤフージャパン主導で進められています。最終的には、定額商品はショッピング、エアロなどの品薄品アイテムは「競り」のオークションへと住み分けを明確にすることで購入者に分かり易いサイト運営を目指しているようです。

テールの点灯不良クレームについて



LEDランプの出荷前点灯試験はH28.4から開始し4年目を迎えています。令和元年度は3,300点の出荷数に対して、点灯不良によるクレーム件数は1件とほぼ圧征した状況です。リノベートパーツが安心して使うことができるようにこれからも努力してゆきます。

豆知識のバックナンバー

これまでリノベートニュースに掲載した豆知識のバックナンバーは、ホームページから見るすることができます。一度ご確認ください。豆知識の記事は、商品管理課の在庫確認班が成長する過程で学んだ商品知識です。これからも豆知識を惜しみなく発信してゆきます。是非ご活用ください。